

836 M. Jmař

00374/63



Zpráva o kontrole provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení

Periodická provozní kontrola zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.přílohy C k ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou,čl.6.ČSN EN 671-3 a souvisejících předpisů požární ochrany.

A: Kontrola provedena v organizaci : Stř.836 Společenství pro dům
920/1,3 Hakenova,920/2,3,4 Marie Podvalové,
920/6 Marty Krásové
Praha 9

B: Datum provedení kontroly: /doba platnosti kontroly 1 rok/ 30.01.2023

C: Kontrolu provedl pracovník odborně způsobilý,odpovídající za kvalitu provedených prací a provozuschopnost kontrolovaných hydrantů. Byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce hydrantů.

D: Požární dokumentace předložena: ne

E: Hydraulické parametry p.v.zjišťovány zařízením:

Zařízením typu CH-III na ověřování tlakových a průtokových parametrů vnitřních -

a/hydrantových systémů se stálotvarou hadicí /ČSN EN 671 - 1,tab.4/

b/hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí /ČSN 671 - 2,tab.2/

Zařízením typu CH-IV na ověřování tlakových a průtokových parametrů podzemních a nadzemních hydrantů v rozsahu podle tab.2 ČSN 730873

F:Zjištěný celkový přetlak a množství požární vody posuzován dle :

minimálních požadavků ČSN 730873 daného typu hydrantu:

25 D --- p = 0,20MPa --- Q = 0,3 l.s-1

52 C --- p = 0,20MPa --- Q = 1,70 l.s-1

G: Zdroj vody	a/závislý	druh rozvodu:a/větvový
	b/nezávislý	b/okruhový
		c/kombinovaný

H: V objektu instalován :

a/ vnitřní požární vodovod

- typ hydrantu :	D25	stálotvaré hadice
- počet hydrantů :	33	
- tlak zvyš. Stanice :	-	

b/ nezavodněný požární vodovod /suchovod/ -

c/vnější požární vodovod

- typ hydrantu :	-	-
- počet hydrantů :	-	-
tlak zvyš. Stanice :	-	-

Zpráva o měření průtokových a tlakových parametrů odběrných míst

požární vody určených pro hasební zásah - dle čl.C.1.3.e-1 a čl.C.2.2.přílohy C k ČSN 730873 PBS. Zásobování požární vodou, čl.6.1,e,f ČSN EN 671-3.

NP - Nadzemní podlaží PP - Podzemní podlaží TZ - Tlaková zkouška

H - Hadice P - Proudnice V - Ventil S - Spojka R - Redukce

Číslo hydrantu typ	Umístění	Celkový přetlak (Mpa)	Množství vody (1 l/s)	Tlaková zkouška hadice	Poznámka (příp. závady hydr.)
	Hakenova				
D25	Vchod 920/1				Výrobce: PavlišHartman
1	1NP	0,3	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
2	2NP	0,28	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
3	3NP	0,26	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
4	4NP	0,24	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
5	5NP	0,22	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
D25	Vchod 920/3				Výrobce: PavlišHartman
1	1NP	0,3	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
2	2NP	0,28	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
3	3NP	0,26	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
4	4NP	0,24	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
5	5NP	0,22	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
6	6NP	0,2	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
	M. Podvalové				
D25	Vchod 920/3				Výrobce: PavlišHartman
1	1NP	0,3	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
2	2NP	0,28	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
3	3NP	0,26	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
4	4NP	0,24	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
5	5NP	0,22	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
6	6NP	0,2	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
	M.Krásové				
D25	Vchod 920/2				Výrobce: PavlišHartman
1	1NP	0,3	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
2	2NP	0,28	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
3	3NP	0,26	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
4	4NP	0,24	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
5	5NP	0,22	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
D25	Vchod 920/4				Výrobce: PavlišHartman
1	1NP	0,3	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
2	2NP	0,28	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
3	3NP	0,26	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
4	4NP	0,24	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
5	5NP	0,22	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
6	6NP	0,2	>0,3 l/s	2022	Dn19/30m/6mm
Dle ČSN EN 671-3,čl.6.2/periodická revize a údržba hadic/,se mají všechny hadice 1x za 5 let přezkoušet maximálním pracovním tlakem 1,2 Mpa.					

požární vody určených pro hasební zásah - dle čl.C.1.3.e-1 a čl.C.2.2.přílohy C k ČSN 730873 PBS. Zásobování požární vodou, čl.6.1,e,f ČSN EN 671-3.

NP - Nadzemní podlaží PP - Podzemní podlaží TZ - Tlaková zkouška
H - Hadice P - Proudnice V - Ventil S - Spojka R - Redukce

[illegible]

Závěr

z provedené kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení,
provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2. přílohy
C k ČSN 730873 PBS.Zásobování pož.vodou,čl 6.1.ČSN EN 671-3

a/Závady ovlivňující použití při hasebním zásahu :

Nebyly zjištěny.

b/ Ostatní závady:

Nebyly zjištěny.

Závěr :

Naměřené tlaky a množství požární vody vyhovují ČSN 730873.

Vybavení hydrantových skříní odpovídá ČSN 730873.

Hydrantový systém je provozuschopný.

Termín příští kontroly do: leden 2024

Kontrolu provedl : Vratislav Futera
Okružní 295/11
Litoměřice



**Zápis o kontrole, udržbě, opravách a provozuschopnosti hasicích přístrojů
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001Sb a průvodní dokumentací výrobce**

Objednatel kontroly/vlastník, uživatel hasicího přístroje						Výkonavatel kontroly			
Název / jméno, příjmení	Společenství vlastníků Čakovice č.p.920					Vratislav Futera			
Sídlo/místo podnikání, bydliště	Hakenova 920/1 196 00 Praha 9					Okružní 295, 412 01 Litoměřice			
Identifikační číslo /IČO/	28443047					IČO 61360821 DIČ CZ6312080522			
Zapsán v OR nebo jiné evid.	stř.836 - Hakenova, Marie Podvalové,					mobil 608967386			
Adresa objektu s HP	M.Krásové - 920/1,2,3,4,6 + Garáže					č.záp	strana		1

Poř. Číslo	Umístění HP	Druh HP	Výr. HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	výsledek kontroly					
							Do opravy	Provozu- schopný	Vyřa- zen	Nově dodán	O/V	Poznámka
1	GARÁŽE	PR	T	PG6 LE	O10808	2007		ANO			1	X / 2028
2		PR	T	PG6 LE	O18965	2008		ANO			1	X / 2028
3		PR	T	PG6 LE	O16717	2008		ANO			1	X / 2028
4		PR	T	PG6 LE	O16092	2008		ANO			1	X / 2028
5		PR	T	PG6 LE	OO9848	2008		ANO			1	X / 2028
6		PR	T	PG6 LE	O10904	2008		ANO			1	X / 2028
7		PR	T	PG6 LE	O17413	2008		ANO			1	X / 2028
8		PR	T	PG6 LE	O17482	2008		ANO			1	X / 2028
9		PR	T	PG6 LE	O11402	2008		ANO			1	X / 2028
10		PR	H	P6 Te	O7347	2007		ANO				X / 2027
11		PR	T	PG6 LE	OO9958	2008		ANO			1	X / 2028
12		PR	T	PG6 LE	O11140	2007		ANO			1	X / 2028
13		PR	T	PG6 LE	O17755	2008		ANO			1	X / 2028
14		PR	T	PG6 LE	O17655	2008		ANO			1	X / 2028
15		PR	T	PG6 LE	OO7973	2007		ANO			1	X / 2028
16		PR	T	PG6 LE	OO2841	2008		ANO			1	X / 2028
17		PR	T	PG6 LE	O11336	2008		ANO			1	X / 2028
18		PR	T	PG6 LE	OO2323	2008		ANO			1	X / 2028
19		PR	T	PG6 LE	OO2630	2008		ANO			1	X / 2028
20		PR	T	PG6 LE	OO1534	2008		ANO			1	X / 2028

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasicího přístroje		Výrobce hasicího přístroje		Důvody odeslání HP na údržbu		Důvody nezpůsobilosti HP	
V	vodní	N	Neuruppin	1	provedení periodické zkoušky	A	vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN	pěnový	H	Hastex+Haspr			B	nelze bezpečně zjistit výrobní číslo
PR	práškový	K	Kodreta	2	poškozená nádoba		a rok výroby
H	halonový	T	Tepostop	3	nevyhovující náplň	C	HP starší 20-ti let
CO2	sněhový	KO	Kovoslužba	4	poškozené, vadné, chybějící komponenty		HP CO2/sněhové/ starší 40-ti let
		A	Albeco	5	plnění po použití	X	příští tlaková zkouška
		B	BAVARIA				
O/V	oprava/výměna	AD	ADLER				
		AP	APOLDA				
		PA	Pastor				

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé HP je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně k vyřazení a likvidaci. Výkonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby, nebo odborného vyřazení a likvidace.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem/uživatelem/ has. přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst.8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb.

Výkonavatel potvrzuje, že při kontrole HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

30.01.2023

Jméno a příjmení oprávněné osoby

Vratislav Futera č.oprávnění 1732

**Vratislav
FUTERA**

TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY
Z-TPO-8/2018

Okružní 295/11, 412 01 Litoměřice
tel.: 608 967 386
SEKVIS. REVIZE POŽÁRNÍCH VODOVODŮ
A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce

Za výkonavatele - podpis oprávněné osoby

Zápis o kontrole, udrzbe, opravach a provozuschopnosti hasicích přístroju provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001Sb a průvodní dokumentací výrobce												
Objednatel kontroly /vlastník, uživatel hasicího přístroje/							Vykonavatel kontroly					
Název/jméno, příjmení	Společenství vlastníků Čakovice č.p.920						Vratislav Futera					
Sídlo/místo podnikání, bydliště	Hakenova 920/1 196 00 Praha 9						Okružní 295, 412 01 Litoměřice					
Identifikační číslo /IČO/	28443047						IČO 61360821 DIČ CZ6312080522					
Adresa objektu s HP	stř. 836- Hakenova, Marie Podvalové,						mobil 608967386					
Adresa objektu s HP	M.Krásové, 920/1,2,3,4,6 + Garáže						č.záp.	strana				2
							výsledek kontroly					
Poř. Číslo	Umístění HP	Druh HP	Výr. HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	Do opravy	Provozu- schopný	Vyřa- zen	Nově dodán	O/V	Poznámka
1	Garáže	PR	T	PG6 LE	O10130	2008		ANO			1	X / 2028
2		PR	H	P6 Te	O7340	2007		ANO				X / 2027
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Druh hasicího přístroje		Výrobce hasicího přístroje		Důvody odeslání HP na údržbu			Důvody nezpůsobilosti HP					
V	vodní	N	Neuruppin	1	provedení periodické zkoušky			A	vadný, nelze předepsaným způsobem opravit			
PN	pěnový	H	Hastex+Haspr									
PR	práškový	K	Kodreta	2	poškozená nádoba			B	nelze bezpečně zjistit výrobní číslo			
H	halonový	T	Tepostop	3	nevyhovující náplň				a rok výroby			
CO2	sněhový	KO	Kovoslužba	4	poškozené, vadné, chybějící			C	HP starší 20-ti let			
		A	Albeco		komponenty				HP CO2/sněhové/ starší 40-ti let			
		B	BAVARIA	5	plnění po použití			X	příští tlaková zkouška			
O/V	oprava/výměna	AD	ADLER									
HAS	HASPO Prostějov	AP	APOLDA									
VÍTK	Vítkovice	PA	PASTOR									
POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé HP je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně k vyřazení a likvidaci. Vykonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby, nebo odborného vyřazení a likvidace.												
Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem/uživatelem/ has. přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst.8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb.							Vykonavatel potvrzuje, že při kontrole HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.					
							Datum provedení kontr.		Jméno a příjmení oprávněné osoby			
							30.01.2023		Vratislav Futera - č. oprávnění 1732			
							 Vratislav FUTERA TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY Z-TPO-8/2018 Okružní 295/11, 412 01 Litoměřice tel.: 603 967 386 SERVIS, REVIZE POŽÁRNÍCH VODOVODŮ A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ					
Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce							Za vykonavatele - podpis oprávněné osoby					

Společenství vlastníků Čakovice čp.920

ZÁPIS

z preventivní požární kontroly

Hakenova 920/1, Čakovice, 196 00 Praha

Preventivní požární kontrola byla provedena dle zákona ČNR 133/85 Sb. o požární ochraně v úplném znění § 5, odst. 1, písmeno c) a v souladu s ustanovením § 12 a 13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Preventivní protipožární kontrola byla zaměřena na:

- a) Umístění a funkčnost přenosných hasicích přístrojů.
- b) Vybavení vnitřních odběrových míst požární vody.
- c) Vyvěšení Požární poplachové směrnice, Požárního řádu a Domovního řádu.
- d) Označení hlavních uzávěrů vody, plynu a hlavních vypínačů el. energie.
- e) Označení rozvodných skříní el. energie bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle ISO 38 64 (01 80 10).
- f) Průchodnost únikových cest a průchodnost spojovacích chodeb.
- g) Značení únikových cest.
- h) Přístupnost hasicích přístrojů, požární vody, rozvodných skříní el. energie, hlavních uzávěrů plynu a vody.
- ch) Využívání prostorů v souladu s jejich určením.
- i) Barevné značení potrubí (zemní plyn - žlutě).

Kontrola objektů v ulici:

Společenství vlastníků Čakovice čp.920 byla provedena **dne 30. 1. 2023.**

Zjištěné závady:

Marie Podvalové 920/3

4.patro – kytky

5.patro – kočárek

Hakenova 920/1

4.patro – nábytek, hydrant špatně přístupný!

3.patro – nábytek, krabice, kočárky

Hakenova 920/3

Přízemí – kytky, kočárek

1.patro – kytky

2.patro – kytky

3.patro – kytky

4.patro – kytky, kočárek

5.patro – koloběžky ,kytky, bedna

Marty Krásové 920/2

1.patro - hračky

2.patro – kytky, krabice

Marty Krásové 920/4

1.patro – saně, boby, koloběžky

2.patro – kočárek, kola, boby

Marty Krásové 920/6

1.patro – krabice, koloběžka

Garážová stání

č.11 – pytel, váha

č.18 – nákupní vozík

č.23 – bedny

č.24 – stavební materiál, sedačka, pneumatiky /8ks/

č.26 - kolo

č.27 – pneumatiky

č.30 – kbelíky, role izolace

č.41 - kanystry

č.42 – kartony

č.44 - krabice

č.49 – kola, krabice

č.68 – pneumatiky, nosič

č.74 – kartony

č.75 - pneumatiky

č.107 – pneumatiky

č.119 - nábytek

č.147 – kartony, květináče


č.148 – květináče, bedny
č.152 – kartony
č.153 - bedny
č.154 – nábytek
č.157 – nábytek
č.160 – nábytek
č.161 – nábytek
č.162 – pneumatiky
č.163 – nábytek
č.169 – stavební materiál

Navržená opatření:

Vše vyklidit.

Preventivní požární kontrolu provedl:

Vratislav Futera - servis požární vodovodů a technik PO, č. osv. Z – TPO – 8/2018
Okružní 295/11, Litoměřice



Jméno a podpis zástupce kontrolovaného objektu:

.....

Záznam o splnění navržených opatření bude předán do termínu:

1.3.2023

.....